

# CR REUNION DE SECURITE n° 1

DATE DE LA REUNION	mardi 14 mai 2019
--------------------	-------------------

PERSONNES PRESENTES	NOM	FONCTION CLUB
	Claude VALMAGE	Président
	Eric DEDOURGE	Chef pilote
	Alain BARRE	CPS

PROBLEMES ABORDES	DESCRIPTION	ACTIONS / PRECONISATIONS
Casse carénage roulette de nez sur DA40	Lors des déplacements de l'appareil on utilise un cadre à roulettes permettant un déplacement latéral de l'appareil pour faciliter les manœuvres. Le pilote n'a pas retiré ce cadre avant d'arriver sur le gazon lors de la sortie seul de la machine. Le roue av s'échappe du cadre bloqué net par le gazon et le carénage se fracasse sur le cadre.	_le cadre à roulettes ne doit pas être utilisé sur le gazon _si possible s'arranger pour déplacer cet avion à deux personnes _Diffusion: internet et affichage
Criquer sur flasque hélice de RV	Amorce de rupture détectée sur flasque support du cône d'hélice lors de la maintenance.	_Aucune pression ne doit être exercée sur le cône d'hélice lors des déplacements manuels de la machine; les poussées ou tractions doivent être faites à la base des pales de l'hélice. _Diffusion: Internet et affichage _Nota : Coût de remplacement 2000€

--	--	--

Date prochaine réunion: mardi 22 octobre 2019

