

CR REUNION DE SECURITE n° 2

DATE DE LA REUNION	mardi 22 octobre 2019
--------------------	-----------------------

PERSONNES PRESENTES	NOM	FONCTION CLUB
	Claude VALMAGE	Président
	Eric DEDOURGE	Chef pilote
	Alain BARRE	CPS

PROBLEMES ABORDES	DESCRIPTION	ACTIONS / PRECONISATIONS
Moteur tournant sur le bitume face hangard	Photo prise par une personne et montrant une machine moteur tournant sur le bitume face hangard aéroclub	<ul style="list-style-type: none"> _ Rappel à tous les pilotes de cette interdiction _ Diffusion Internet et affichage
Vol machine club le jour du meeting	Sortie d'une machine et vol le jour du meeting malgré notam d'interdiction de vol	<ul style="list-style-type: none"> _ Observation auprès du pilote fautif à son retour _ Plus généralement rappeler à tous les pilotes que la consultation des Notam est obligatoire avant tout vol même local avec départ et retour LFQL _ Utiliser l'informatique à disposition au Club _ Diffusion: Internet
DR 400 sans carénage de roues	Attention ajout de quelques pages dans le manuel de vol concernant les distances atterrissage et décollage	<ul style="list-style-type: none"> _ Diffusion de l'info par affichage et dans les carnets de vol des machines concernées

Date prochaine réunion: mardi 28 janvier 2020

